

2015.04.09 Celestron 手控錯誤

這是我們天文部門這幾天發生的事情，照片是一隻 Celestron 5SE 的手控器，一開機之後出現了

"BOOTLOADER Invalid Pkg:0080"

很多人會在一開始使用的時候還好好的，用了一陣子之後就變成這樣的情況，然後望遠鏡就再也開不起來了~

其實看到這個內容不用慌張喔!!因為真的不用太慌張，所以小編趕快上來跟大家分享一下我們怎麼解決。

答案是

更新手控韌體!!

更新手控韌體!!

更新手控韌體!!

更新的程式都會公佈在 Celestron 的官網上面，只要去下載下來就可以執行了，更新的程式一陣子就會出一次新版，所以建議是上官網下載最新版。

程式有簡體中文的介面，照著步驟做即可完成。

當然，我們也有提供更新韌體的維修項目，歡迎向我們做洽詢。

Celestron 網站-技術支援頁面

<http://www.celestron.com/support/manuals-software>

